

## 強風に注意！

令和6年2月2日

J A 福島未来営農経済部

福島県では1月下旬頃から度々、強風注意報の発令が出されています。施設の点検や補修等を実施し、被害の未然防止に努めましょう！

### 《点検項目》

#### 【事前の対策】

- ①谷樋や柱等の腐食、サビ、留め金具の緩み、被覆材や出入り口等を点検し、必要な補修を行いましょう。ハウス内部に斜材等を設置し構造強化を行いましょう。
- ②飛来物による被覆材の損傷を防ぐため、ハウス周辺は清掃し、片付けておきましょう。特にガラス温室周りは入念に行いましょう。
- ③天窓、サイド部や谷部等の換気部は完全に締めておきましょう。出入口は補強や戸締まりをしましょう。
- ④強風時は、閉口部や吸気孔を塞いで換気扇を排気運転し、減圧しましょう。
- ⑤倒壊の危険がある強風が予想されるときは、被覆材を撤去しておきましょう。

#### 【ハウスのチェックリスト】

- 被覆材のたるみや破れはありませんか。
- 換気部（サイド部、谷部）、被覆材の隙間等の風の吹き込み口となる箇所はありませんか。
- ハウスバンド、被覆材の留め金具に緩みはありませんか。
- 基礎部、接続部分、谷樋・柱に腐食・サビはありませんか。
- 準備していた斜材を設置するなど応急的な補強はしましたか。

点検・整備

